




บริษัท ไทยเซริมมิตเอนจิเนียริงกรุ๊ป จำกัด
THAI SERMMIT ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



STRUCTURAL DESIGN
BUILDING INSPECTION
STRUCTURAL EVALUATION
NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES



LINE OFFICIAL



FACEBOOK

งานบริการ

บริษัทไทยเสริมมิตรเอ็นจิเนียริงกรุ๊ปจำกัด ให้บริการงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง ดังนี้

- บริการงานออกแบบโครงสร้างและงานด้านโยธาต่างๆ
- บริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย, แรงระเบิด, ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล เป็นต้น
- บริการวางแผนงาน, ควบคุมงานก่อสร้าง, ที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
- บริการวิเคราะห์ออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อตัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคาร
- บริการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท (รายงานการตรวจสอบอาคาร)
- บริการทดสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อยืนยันความแข็งแรงของโครงสร้างปัจจุบัน
- บริการงานทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Test, NDT) โดยวิธีต่างๆดังนี้
 - การตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตโดยวิธีการส่งคลื่นความถี่สูง
Ultrasonic Pulse Velocity Test in Concrete (UPV Test) ASTM C597
 - การทดสอบหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Rebar Scan)
 - การตรวจประเมินการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยวิธีศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
 - แบบพื้นผิว Rebar Corrosion Test (Half-Cell Potential Test) ASTM C876
 - ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity Test, Seismic Test) ASTM D5882-07
 - ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตโดยค้อนกระแทก (Rebound Hammer Test) ASTM C805
 - ทดสอบความแข็งของโลหะ (Hardness Test of Steel Products) ASTM A956
 - ทดสอบหาความหนาวัสดุ (Ultrasonic Thickness Measuring) ASTM E797
 - ทดสอบหาความหนาของส่วนเคลือบ (Coating Thickness Test) ASTM D7091
 - ทดสอบกำลังของดิน (Unconfined Compressive Strength) OSHA 29
 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคารด้วยกล้องถ่ายภาพรังสีอินฟราเรดเทอร์โมสแกน (Infrared Thermo Scan)
 - การทดสอบเพื่อหาความลึกของปฏิกิริยาคาร์บอนชั่นในคอนกรีต (Carbonation Depth Test)
 - การตรวจสอบโดยวิธีพินิจ (Visual Inspection)



ภาพตัวอย่างผลงาน



ภาพตัวอย่างผลงาน



Structural Inspection and Evaluation : Sekisui Kasei Co., Ltd.,
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), 2021



Structural Design Coordinator
Crusher Foundation of Quarry Project, Wungsapung, Loei, 2019



Structural Design and Construction Consultant
Phelps Dodge International (Thailand)Ltd., Rayong, 2020

ภาพตัวอย่างงานตรวจสอบ



ภาพตัวอย่างผลงาน



Structural Inspection and NDT services,
Amcor Flexibles Bangkok Public Company Limited, Bangplee Samutprakarn, 2021



Structural Retrotting, Amcor Flexibles Bangkok Public Company Limited, Bangplee Samutprakarn, 2021

ภาพตัวอย่างงานตรวจสอบ




Structural Inspection and Strengthening, Phuket Port, Phuket, 2021



Structural Inspection, Ratchaphruek Hospital, Khon Kaen, 2021

ภาพตัวอย่างงานตรวจสอบ



รายชื่อโครงการผลงานที่ผ่านมา

1. งานออกแบบ Warehouse โรงปฏิบัติการเอนกประสงค์ ขนาด 1,680 ตร.ม. ของ บริษัท กิจเจริญวิญญ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, มีย. 2555.
2. งานออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับปล่อง Flare Stack ของ บริษัท ธนพงษ์ชีวไลน์ จำกัด, นิคมฯเหมราช จ.ระยอง, มีย. 2555.
3. งานออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังบำบัดน้ำเสียและฐานรากรองรับเครื่องจักร ของบริษัท ธนพงษ์ชีวไลน์ จำกัด, นิคมฯเหมราช จ.ระยอง, มีย. 2555.
4. งานคำนวณตรวจสอบแก้ไขฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก CT/VT, CB และ Bus Support ของบริษัท ธนพงษ์ชีวไลน์ จำกัด, นิคมฯเหมราช จ.ระยอง, มีย. 2555.
5. งานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น, อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง, 2560.
6. งานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ฐานรากรองรับเครื่องจักรและ Operation Platform โครงการ HEXANE SEPARATOR PP PLANT PROJECT, THE COMPANION CORPORATION CO., LTD., IRPC PCL., จ.ระยอง, 2560.
7. งานออกแบบโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม, ควบคุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย, 2561.
8. งานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก โครงการอาคารเรียนโรงเรียนปิตักศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย, 2564
9. งาน Engineering Procurement โครงการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรองรับไซโล ของ บจก.ไดโนนาเอเชีย สถานที่ก่อสร้าง บริษัทไคเวสโตร (ไทยแลนด์) จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, 2563
10. งานบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Management) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรองรับไซโล (DBNL4 Debottleneck Line4) ของ บจก.ไดโนนาเอเชีย สถานที่ก่อสร้าง บริษัทไคเวสโตร (ไทยแลนด์) จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, 2563
11. งานบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Management) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กอาคารพาณิชย์สี่ชั้น, อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย, 2559
12. งานบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Management) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรองรับถังสารเคมี (BDP) ของ บจก.ไดโนนาเอเชีย สถานที่ก่อสร้าง บริษัทไคเวสโตร (ไทยแลนด์) จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, 2563
13. งานคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กเพื่อเป็นโครงสร้างหลังคาและรองรับระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 1.8 MW ของ บจก. เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) สถานที่ก่อสร้าง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 2563
14. งานคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กเพื่อเป็นโครงสร้างโดรงเก็บสินค้า ของ บจก.กริธ บิลด์ สถานที่ก่อสร้าง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี, 2563
15. งานคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กเพื่อเป็นโครงสร้างโดรงเก็บสินค้า ของ บจก.กริธ บิลด์ สถานที่ก่อสร้าง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี, 2563
16. งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารหลังเกิดเหตุอัคคีภัย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก โรงงานผลิตภัณฑ์โฟมกันกระแทก ของบริษัท เซกิซุ คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) อ.ปลวกแดง จ.ยอง, 2564
17. งานตรวจสอบโครงสร้างอาคารและทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตเพื่อออกแบบเสริมกำลัง โครงสร้าง โครงการบ้านเดี่ยว ของบจก.เสกทรัพย์อนันต์ จ.อุดรธานี, 2564
18. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร, 2564
19. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม TTK Stadium, จ.กาฬสินธุ์, 2564
20. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร, 2564
21. งานตรวจสอบโครงสร้างเพื่อตัดแปลงและออกแบบเสริมกำลัง โครงสร้างก่อสร้างอาคารให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังและศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย, 2564
22. งานคำนวณออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กเพื่อเป็นโครงสร้างหลังคาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 2,000 ตร.ม. ของบจก.เสกทรัพย์อนันต์, จ.กาฬสินธุ์, 2564
23. งานคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อเป็นโครงสร้าง Modular House 4 ชั้น ขนาด 2,050 ตร.ม. ของบจก.ไฮไลท์ แอดเวอร์ไทซิง แอนด์ ซัพพลายเออร์, จ.เชียงราย, 2564
24. งานตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารหลังการซ่อมแซมจากเหตุอัคคีภัย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก โรงงานผลิตภัณฑ์โฟมกันกระแทก ของบริษัท เซกิซุ คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) อ.ปลวกแดง, จ.ยอง, 2564
25. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเนื่องจากผลกระทบของแรงระเบิด (STRUCTURAL STABILITY INSPECTION REPORT DUE TO THE IMPACT OF THE EXPLOSION), บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซ์บิลด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลราชาหะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 2564
26. งานออกแบบและเสริมกำลังอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด (Structural Retrofitting), บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซ์บิลด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลราชาหะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 2565
27. งานออกแบบเพื่อตัดแปลงโครงสร้าง ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยพิเศษ (Walkway) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ของ บจก.เสกทรัพย์อนันต์, จ.กาฬสินธุ์, 2564
28. งานออกแบบโครงสร้างบ่อเก็บน้ำระบบดับเพลิงและรองรับเครื่องจักร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เจ้าของโครงการ SUNCALL HIGH PRECISION (THAILAND) LTD. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, จ.ชลบุรี, 2564
29. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทำเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าจ้าง บริษัท ฟอนเต้ จำกัด, 2564
30. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ (เดิม), บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน), 2564
31. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและออกแบบเสริมกำลังอาคารบ้านพักอาศัยสองชั้น, อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, 2564
32. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการบ้านเดี่ยวสองชั้น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), จ.อุดรธานี, 2564
33. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการบ้านพักอาศัย, จ.ขอนแก่น, 2564
34. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงพร้าว ต.หนองสูง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา, กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2564
35. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยรวม 4 ชั้น จ.อุดรธานี, บริษัท 117 อาร์คิเทค จำกัด, 2564
36. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำและระบบกระจายน้ำ ต.กุสุมาลย์, หนองเยื้อง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์, กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2564

รายชื่อโครงการผลงานที่ผ่านมา

36. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STA-KLS (ส่วนต่อขยาย), บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีคิป คอนสตรัคชั่น จำกัด, มิ.ย.2565
37. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) จำนวน 275 ต้น,โครงการก่อสร้างอาคารโกดังคลังสินค้า, บริษัท เอกมเ ทรานสเทค จำกัด, บริษัท บ้านบัว การโยธา 1996 จำกัด, อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ส.ค.2565
38. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) จำนวน 24 ต้น ,โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, บริษัท แสนสุคนธ์ จำกัด, ขอนแก่น, ก.ย.2565
39. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test)และทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Pile Load Test) โครงการ Film Insert Mold and Printed Electronic (FIMPE), T.A.O. BANGKOK CORPORATION LTD.,นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, บริษัท แสนสร้าง จำกัด, ธ.ค.2565
40. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) จำนวน 168 ต้น, โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น, คุณกิตติคม อ่วมศรี,บริษัท คริสตัล เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ลาดพร้าว กทม., ธ.ค.2565
41. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น, กทม., ธ.ค.2565
42. ออกแบบติดตั้งคลังสินค้าและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,520 ตร.ม./ 60ม. ของบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด, ก.ย.2564
43. ออกแบบติดตั้งเก็บสินค้าโครงการสงวนชัยการเกษตร ขนาด 2,000 ตร.ม., บริษัท เสกทรัพย์อนันต์ จำกัด, ธค.2564
44. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ (เดิม), บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน), พย.2564
45. ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้าง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดติดตั้ง 521.64 kWp, Hudson Manufacture (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมแดง,ระยอง, 2564
46. ออกแบบโครงสร้างบ่อเก็บน้ำ, Suncall High Precision (Thailand) Ltd., นิคมอมตะ, ชลบุรี, 2564
47. ตรวจสอบและออกแบบติดตั้งโครงสร้างบ้านพักอาศัย, ขอนแก่น, ธค.2564
48. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารหลังได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด และการออกแบบเสริมกำลัง, Amcor Flexibles Bangkok PCL, ธค.2564.
49. ออกแบบโครงสร้างบ้านสี่ชั้น, Derma Md Company Limited, Grit Build Company Limited, 2564
50. ออกแบบนั่งร้าน, Thai Contracting Management Company Limited, พย.2565
51. ออกแบบโครงสร้าง Modular House, FORESTIAS II, 2565
52. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกและการออกแบบเสริมกำลังอาคารแอตมิน, Siamyamoto Steel Co.,Ltd., 2565.
53. ออกแบบโครงสร้าง Switch Gear Building, Transformer Foundation & Pipe Rack, General Rubber (Thailand) Co.,Ltd., Sunrise Optoelectronic Co., Ltd., 2565
54. รายงานการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างบ้านพักอาศัยจากผลกระทบของเหตุเพลิงไหม้, กทม.,2565
55. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) 328 ต้น และทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Pile Load Test) 2 ต้น, บริษัท เอเซีย บอยเลอร์ จำกัด, ชลบุรี, 2565
56. ออกแบบโครงสร้างรองรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Car Park & Solar Rooftop, Hudson Manufacture (Thailand) Co.,Ltd., Sunrise Optoelectronic Co., Ltd., ระยอง, 2565
57. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) 400 ต้น, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน), ศรีสะเกษ, 2565
58. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) หอถ้ำสูง, โรงพยาบาลเป็อนน้อย, ขอนแก่น, 2565
59. งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Pile Load Test) 4 ต้น, บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บุรีรัมย์, 2565
60. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test), โครงการก่อสร้างห้องโถง 2, Northern Food Complex Co., Ltd., ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิสยามเอ็นจิเนียริ่ง, เชียงราย, 2565
61. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารหลังได้รับผลกระทบจากการถล่มของริมฝั่งทะเลและการออกแบบเสริมกำลัง, ท่าเรือฉลอง, อบจ.ภูเก็ต, พย. 2564.
62. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างหอถังสูงโรงผลิตน้ำที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, กย.2565.
63. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา (อาคารเก่า), รัชด7, กทม.,กค. 2565.
64. ออกแบบโครงสร้างคาเฟ่, คาร์แคร์และลานจอดรถ, บจก.เสกทรัพย์อนันต์, มหาสารคาม, 2565
65. ออกแบบโครงสร้างโรงแรมและร้านอาหาร Nha Trang J-Village Project, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province, Vietnam, ประเทศเวียดนาม, 2565
66. ออกแบบโครงสร้างโกดังรองรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Steel Structure Warehouse, Minth Automobile Part(Thailand) Co.,Ltd., Sunrise Optoelectronic Co., Ltd., ระยอง, 2565
67. ออกแบบโครงสร้างคาเฟ่, ISO 400 Studio, บจก.เสกทรัพย์อนันต์, มหาสารคาม, 2565
68. ออกแบบโครงสร้างนั่งร้าน MENAM Solar Rooftop 850.00 kWp, Sunrise Optoelectronic Co., Ltd., ระยอง, 2565
69. ออกแบบโครงสร้างอาคารโรงเรียนนิติศึกษา 3 ชั้น, 1922 ARCHITECTS, เชียงราย, 2565
70. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างอาคารพาณิชย์สี่ชั้นโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยรวม, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส 168 กรุ๊ป, อุบลราชธานี, กย.2565.
71. ออกแบบโครงสร้างนั่งร้านโครงการบุญถาวร เกษตรนามินทร์, 2565
72. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารเชิงลึกของอาคารเก่า, คุณเดชา แซ่เบ๊, เขตสัมพันธวงศ์, กทม, กย. 2565.
73. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารพาณิชย์ร้านรุ่งเจริญ(อาคารเก่า), คุณพิชิตชัย นิตกิจไพบูลย์, บ้านไผ่ ขอนแก่น ,ตค. 2565.
74. รายงานการตรวจสอบอาคารสำนักงาน MP Warehouse, บริษัท มหาชัยแมทชีนเนอรี่แอนด์อโต้พาร์ท จำกัด, บ้านแฮด ขอนแก่น ,ตค. 2565.
75. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารบ้านพักอาศัยสามชั้น, BAAN 1919, ลาดพร้าว กทม.ตค. 2565.
76. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลางอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พย.2565

รายชื่อโครงการผลงานที่ผ่านมา

77. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดแคอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พย.2565
78. รายงานการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกุล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พย.2565
79. ออกแบบโครงสร้าง Solar Rooftop System Warehouse A, B, Building 102 & Switch Gear Unit, General Rubber (Thailand) Co.,Ltd., Sunrise Optoelectronic Co., Ltd., 2565
80. คำนวณออกแบบ Sheet Pile : Type A 1/2M Pit 4.00X7.00X4.50 M.,โครงการ Soontareeya Residence สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 2565
81. รายการคำนวณตรวจสอบและรับรองโครงสร้างหลังคา, บริษัท มอนเดลิช (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, 2565
82. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้างร้านซักล้าง 24 WASH, คุณไทย์ยนต์, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 2566
83. รายงานการตรวจสอบโครงสร้าง Structural Inspection โครงการงานปรับปรุงอาคารพาณิชย์, คุณฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล, บริษัท 99 คอนสตรัคชั่นแอนด์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด, ธค.2565
84. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้างศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์, PM ARCHITECT STUDIO Co.,Ltd., กทม, 2565
85. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกของอาคารสวนกว้างตุง ค.ส.ล. 9 ชั้น, บริษัท สวนกว้างตุง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด, กทม, กพ.2566.
86. รายงานการตรวจสอบอาคารบ้านพัก คสล. 2 ชั้น 2 คูหา, คุณระพีพรรณ, ขอนแก่น, กพ.2566.
87. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้างฐานราก Inspection Oil Foundation , Inspection Oil Foundation, D2d Engineering Service And Supply Co., Ltd., มาบตาพุด ระยอง 2565
88. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้างงานปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดจังหวัดนครปฐม, บริษัท อิลลุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , 2566
89. งานสแกนเหล็กและตรวจสอบระยะหุ้มเหล็กเสริมโครงสร้าง Box Culvert โครงการก่อสร้างทำเรื่อน้ำลิกแหลมฉบัง, บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน), ชลบุรี, 2566
90. งานสแกนเหล็กและตรวจสอบระยะหุ้มเหล็กเสริมโครงสร้าง Box Culvert โครงการก่อสร้างทำเรื่อน้ำลิกแหลมฉบัง, บริษัท แอ็ดวานซ์ ฟรีแพบ จำกัด, ชลบุรี, 2566
91. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี, บริษัท เออร์บาเทค จำกัด, มีค.2566
92. รายการคำนวณออกแบบโครงสร้างลานคอนกรีตรับซื้อข้าวเปลือกพร้อมอาคารโกดังเก็บข้าวเปลือกและสะพานข้ามคลอง ,คุณปริญา โกติรัมย์, อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์, มีค.2566
93. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test), บ้านพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น, คุณพริญา เชิดสงวน) บางพระ,ชลบุรี, มีค.2566
94. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกพร้อมออกแบบเสริมกำลังเพื่อรองรับแรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงงานน้ำแข็งบุรพา, บ้านสวน ชลบุรี, มีค.2566
95. รายการคำนวณโครงสร้างโครงการบ้านพักอาศัย 1 ชั้น, PM ARCHITECTURE STUDIO CO.,LTD.,พิจิตร, 2566
96. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกโรงไฟฟ้าชุมชน (ACE), บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด, ขอนแก่น, มีค.2566
97. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำป่าสัก, เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มีค. 2566
98. งานวิเคราะห์โครงสร้าง, ทดสอบการรับน้ำหนักและการแอ่นตัวของโครงสร้างเหล็ก บริษัท ศิวะเสถียร อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด, มีค. 2566
99. รายงานการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกจากอค์คิย์, บจก. พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซ็ปต์ติ้ง , เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร , เมษ. 2566
100. รายงานการตรวจสอบอาคาร บ้านพักอาศัย หมู่บ้านพัชร จังหวัดขอนแก่น, มีค. 2566
101. โครงการจ้างวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารสูง 8 ชั้น หอพักนักศึกษาพยาบาลรามาริบัติ ศาลายา จังหวัดนครปฐม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ตค. 2566 (P315)
102. โครงการจ้างวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างและทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก อาคารโปรเซสย์กลางบางรัก กรุงเทพมหานคร, เมษ 2566 (P317)
103. งานตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อวิเคราะห์, ประเมินความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม (โรงงานน้ำตาลพิมาย) จังหวัดนครราชสีมา, เมษ 2566 (P320)
104. งานออกแบบโครงสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้าง อาคารอำนวยการและชุดอาคารเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนปติศึกษา เชียงราย (Pitisuksa School Chiang Rai Montessori), 2566 – 2567 (P323)
105. งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test (Seismic Test) โครงการก่อสร้างอาคาร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, พค. 66 (P327)
106. งานออกแบบโครงสร้างปล่องหอสูง บริษัท เออีดี แพบริเคชั่น จำกัด จ.ชลบุรี, พค. 66 (P328)
107. งานออกแบบขั้นต้นเพื่อติดตั้งถนนวนหุ้มเครื่องจักร, ปล่อง Stack และระบบท่อ, SONGKHLA GAS SEPARATION PLANT-1, พค. 66 (P333)
108. งานออกแบบโครงสร้าง DINSO RESORT AND VILLAS KOH CHANG อาคาร A,B,C จังหวัดตราด, พย. 66 (P338)
109. งานตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อวิเคราะห์, ประเมินความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม (บ้านพักอาศัย) จังหวัดขอนแก่น, สค. 2566 (P340)
110. งานวิเคราะห์คำนวณออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, กค. 2566

เอกสารอ้างอิง



แผนที่ตังของบริษัทและอาคารสำนักงาน





ที่ตั้ง เลขที่ 898 ม.4 ตำบลท่าปอ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทร. 081-444-4748
E-mail : tseg.thaisermmit@gmail.com
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0435562000080



LINE OFFICIAL



FACEBOOK